

上杭县人民政府文件

杭政〔2025〕3号

上杭县人民政府关于印发 《上杭县2025年地质灾害防治方案》的通知

上杭工业园区管委会，各乡（镇）人民政府，县直有关单位，省、市属驻杭单位，有关企业：

经研究同意，现将《上杭县2025年地质灾害防治方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

上杭县人民政府

2025年3月28日

（此件主动公开）

上杭县 2025 年地质灾害防治方案

为做好“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年的地质灾害防治工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述和在福建考察时的重要讲话精神，坚持人民至上、生命至上，不断加强我县地质灾害防治工作，进一步保障人民群众生命财产安全，最大限度地减少和避免灾害损失，根据《地质灾害防治条例》（国务院 394 号令）和《福建省地质灾害防治管理办法》（闽政〔2011〕8 号）要求，结合省自然资源厅和市委、市政府关于 2025 年防汛工作部署要求和我县实际，制定本方案。

一、地质灾害防治目标

坚持以防为主、防抗救相结合，分级分类管理，层层落实地质灾害防治责任。着力化解地质灾害风险隐患，强化全县 1: 5 万、1: 1 万地质灾害风险调查评价成果应用，开展地质灾害隐患点和风险区更新调查工作，提升地质灾害隐患识别能力和技能。努力夯实地质灾害群测群防体系，继续推广“人防+技防”的地质灾害预警模式，充分发挥 41 处群专结合地质灾害监测预警实验点作用，为及时转移避险提供科学的指导。吸收借鉴 2024 年“6·16”特大暴雨地质灾害灾后复盘经验，形成并推广可复制的机制，强化省、市、县三级联动的地质灾害气象风险自动化预警系统应用，完善预警“叫应”机制，不断提升地质灾害防治体系建

设水平，严防“群死群伤”事件发生，最大限度保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

二、2025 年地质灾害分布情况、重点防范期及降雨趋势

（一）地质灾害易发区段。我县地貌以丘陵为主，侵蚀切割强烈，岩性变化大，山高坡陡。主要地质灾害类型为滑坡、崩塌、泥石流。地质灾害易发区段为：削坡建房屋后边坡、公路铁路边坡、紫金山金铜矿等矿区、各坡地工业集中区、在建重点项目开挖区、山区沟谷及沟口和受 2024 年“6·16”特大暴雨影响的危险区域。特别是农村削坡建房现象比较普遍，形成的高陡边坡多数没有必要的防护措施，一旦遇到强降雨，可能出现崩塌、滑坡等地质灾害。

（二）主要地质灾害隐患点。我县地质灾害隐患点多面广，突发性强，危害性大，已成为主要自然灾害之一。根据我县地质灾害详细调查已查明的地质灾害隐患点，结合 2024 年开展的地质灾害排查、核查结果和 2025 年初开展汛前检查综合分析的基础上，我县 2025 年主要防范的地质灾害隐患点有 161 处（含 1 处矿山、1 处庵庙公共设施）涉及 20 个行政村 472 户共 2468 人，其中滑坡 60 处、崩塌 94 处、泥石流 6 处、地面塌陷 1 处（详见附件 2）。

（三）地质灾害易发期及降雨趋势。汛期（2025 年 4 月 1 日—2025 年 10 月 15 日）是我县地质灾害易发期。今年的降雨趋势为：雨季 3 月、4 月降水与常年相比偏少，预计 5 月—6 月降水与常年相比偏多，期间降水时空分布不均，可能出现持续性

暴雨过程，需重点防范强降水可能引发局部山体滑坡、泥石流等地质灾害和城市内涝等次生灾害；夏季（2025 年 7 月—2025 年 9 月）预计月降水偏少，10 月和 11 月与常年相比偏少；夏季可能有 1—2 个台风影响我县，要加强防范。随着气候变化，有些规律被破坏，在非汛期也要随时做好地灾防治工作。

三、地质灾害防灾责任人、监测责任人

地质灾害的监测责任人原则上由户主及其家属担任，发生直接危及公路、铁路、通讯、水利、教育、医院、养老院和厂矿企业、在建工地、景区和非景区景点、工业园区、事业单位等受灾主体较单一的地质灾害，由其主管部门负责组织巡查监测，指定监测人。

地质灾害的防灾责任人原则上由乡镇人民政府及有关部门领导、企业负责人、村（居、社区）党支部书记担任。县、乡镇自然资源部门要在本级政府领导下，督促落实监测责任人、防灾责任人，按要求及时更新地质灾害综合管理信息系统，及时完善地质灾害群测群防网络。

四、地质灾害防治任务和措施

按照“政府统一领导、部门各负其责、社会广泛参与”的原则，建立以预防为主的地质灾害预警预报、监测巡查体系，形成组织健全、责任到人、全面覆盖的地质灾害群测群防网络。县自然资源、应急管理、水利、气象等部门要密切配合，及时发布预警信息到各乡镇和有关部门，并由乡镇通知到各地质灾害点的监测责

任人、防灾责任人。

（一）防灾准备

1.编制 2025 年度地质灾害防治方案。各乡镇人民政府应根据本方案，在 2025 年 3 月底前完成 2025 年度地质灾害防治方案的编制，并报县自然资源局备案。上杭工业园区管委会，县教育局、住建局、交通运输局、应急管理局、文体旅游局、卫健局、民政局、城市管理和综合执法局、农业农村局，上杭公路事业发展中心，县铁路建设发展中心等部门应开展辖区内校舍、在建工地、公路铁路沿线、非煤矿山、景区和非景区景点、涉疫场所（医院）、养老场所、城市内涝、农村建房、工业园区和 2024 年“6·16”特大暴雨造成的地质灾害隐患点排查及防治方案的编制等工作。年度地质灾害防治方案要明确辖区内主要灾害点和危险区域的分布、威胁的对象和范围、重点防范期，确定防灾责任单位与责任人、监测人，制订有效的避险防灾防治措施。

2.修订村（居、社区）汛期地质灾害防御群众转移预案。各乡镇人民政府应在 2025 年 3 月底前完成地质灾害隐患点群众转移预案的编制，纳入当地防汛抢险救灾应急预案，同时报县自然资源局备案，并在当地村（居、社区）公布，适时组织村（居、社区）进行转移避险演练。

3.制订突发地质灾害应急工作方案。各乡镇人民政府和有关部门要根据突发地质灾害应急预案和防灾实际，组织制订突发地质灾害应急工作方案。工作方案主要包括：应急工作相关机

构与职责、应急决策程序、响应组织、响应行动和响应保障等。

4.深入开展地质灾害隐患排查。各乡镇人民政府和有关部门汛前要对地质灾害隐患点进行全面排查，发现险情和存在安全隐患的，要责成责任单位或责任人抓紧整改，并将排查情况、存在问题和处理意见于 2025 年 3 月底前书面报县自然资源局。

5.深化地质灾害风险调查评价。做好全县 1：1 万地质灾害风险调查评价成果汇交，分类评价隐患点与风险区。强化全县 1：5 万、1：1 万地质灾害风险调查评价成果应用，适时总结地质灾害“隐患点+风险区”双控经验做法，推动提升地质灾害隐患识别能力和防治水平。

6.设置警示牌和发放“两卡”。各乡镇人民政府和有关部门要对已查出的地质灾害隐患点和划定的危险区域予以公告，设置明显警示标志，确定预警信号和撤离路线；要将防灾工作落实到乡镇、村（居、社区）两级干部，及时发放防灾工作明白卡和避险明白卡（以下简称“两卡”），以提高群众的防灾意识和能力。警示牌由县自然资源局负责印制，“两卡”由各乡镇人民政府负责印制，均由各乡镇人民政府负责发放。

（二）加强地质灾害防治体系建设

1.加强地质灾害气象风险预警预报和巡查监测。继续推广“人防+技防”的地质灾害预警模式，强化省、市、县三级联动的地质灾害气象风险自动化预警系统应用，及时发布预警预报信息，提升地质灾害预警预报精细化水平。地质灾害气象风险预警

等级由弱到强依次分为四级、三级、二级、一级四个等级，分别表示气象因素导致地质灾害发生有一定风险、风险较高、风险高和风险很高。各乡镇人民政府及县直有关部门接到本区域有可能发生地质灾害的气象风险预警后，依照防灾责任制的规定，迅速将有关预警信息通知到地质灾害危险点的防灾责任人、监测责任人和区域内受威胁的村（居、社区）民。

当地质灾害气象风险预警等级为三级时，各乡镇人民政府及县直有关部门应按照防治方案等要求部署防灾工作，安排人员值班；乡镇、村（居、社区）防灾责任人应适时组织对隐患点和危险区域进行巡查；防灾责任人、监测责任人应加强对隐患点和危险区域的监测和防范。各乡镇人民政府应及时采取防灾避险措施，发现险情应立即报告。

当地质灾害气象风险预警等级为二级时，各乡镇人民政府及县直有关部门应安排分管领导及相关人员 24 小时值班值守，做好抢险救灾准备工作；乡镇、村（居、社区）防灾责任人、监测责任人对隐患点和危险区域进行加密巡查、监测和防范。各乡镇人民政府要及时启动群众转移预案，适时组织群众转移避险。

当地质灾害气象风险预警等级为一级时，乡镇人民政府及县直有关部门应安排人员 24 小时值班值守，主要领导带班，并组织做好防灾救灾工作；县有关部门及时启动应急预案和抢险救灾指挥系统，各乡镇人民政府立即启动群众转移预案，立即组织受威胁的群众转移，并对高陡边坡等其他危险区域进行巡查和防

范，派出应急小分队或者包村干部指导防灾抗灾救灾工作。

2.严格汛前防范，落实值班制度。在汛期降雨期间，各级应急指挥部办公室要实行 24 小时值班值守；凡逢台风暴雨、强降雨时，按照当地防汛抗旱指挥部的部署要求，应急指挥部办公室实行双人值班，领导带班；值班人员要认真接听、记录各地雨情、汛情、险情、灾情报告，并按规定报告、转达、处理。

3.建立叫应机制，确保高效联动。各乡镇自然资源部门要协助同级人民政府建立完善地质灾害预警响应闭环管理制度，明确各有关单位响应责任和措施，县级自然资源部门要指导乡（镇）提前转移疏散受威胁人员，划定威胁区，设置警示标识。加强区域气象风险预警、专业设备预警与群测群防的高效联动，持续提升“人防+技防”的工作成效。

4.推进项目治理，消除地灾隐患。

各乡镇人民政府要抓紧推动新一轮地质灾害避险搬迁和工程治理，加大项目储备力度。对已补助项目，加快推进项目实施和专项资金执行力度，按照进度及时更新中央和省级地质灾害防治系统数据，严格项目实施监管，发现问题限期整改，强化专项资金使用和预算绩效管理，推动地质灾害综合治理项目按期保质完成，及时消除地质灾害安全隐患，保障人民群众的生命财产安全。

（三）加强群测群防体系建设

各乡镇人民政府和县直有关部门要大力推进地质灾害群测群防建设，努力做到“四应有”“四应知”。

1.村（居、社区）委会、有关部门做到“四应有”：应有防治方案、群众转移预案；应有值班、监测、巡查、速报等制度；应有防灾责任人、监测责任人；应有监测器具、通讯工具。

2.防灾责任人和监测责任人做到“四应知”：应知辖区隐患点情况和威胁范围；应知避险场所、转移路线和处置；应知险情灾情报告程序；应知巡查监测方法。

五、高效应急处置

各乡镇人民政府要加强与技术支撑单位沟通，强化技术支撑力量，要求地质灾害技术支撑单位认真准备技术背景资料，熟悉地质灾害风险区域，随时做好应急准备，推动提升地质灾害防治技术水平。突发地质灾害时，各乡镇人民政府及县直有关部门应严格按照应急预案的要求及时处置；自然资源部门要按照应急工作方案的要求抓好跟踪落实。

（一）灾情险情报告

1.报告范围。发生小型及其以上地质灾害险情和灾情（详见附件3）。

2.报告内容。主要包括地质灾害发生的时间、地点、类型，灾害体的规模、引发因素、发展趋势和受威胁的人员与财产等；提出采取的对策与措施，造成死亡、失踪和受伤的人数以及直接经济损失等。成功预报避免人员伤亡和财产损失的数量，人员以倒塌房屋内的居住人员或者灾害现场活动人员为依据，财产损失以地质灾害实际影响范围测定。

3.报告时限。各乡镇人民政府及县直有关部门接到发生小型及以上地质灾害险情、灾情后，应立即向县人民政府和县自然资源局、应急管理局报告，同时立即采取措施，防止灾情进一步扩大。县人民政府和县自然资源局及应急管理局应立即分别上报市人民政府和市自然资源局及市应急管理局，同时直接上报省人民政府和省自然资源厅及省应急管理厅。地质灾害险情或者灾情有新的变化时，必须及时续报。禁止隐瞒、谎报或者授意他人隐瞒、谎报地质灾害险情和灾情。

（二）抢险救灾

灾情险情发生后，当地乡镇人民政府应立即启动相应级别的应急预案，组织、指挥抢险救灾工作。抢险救灾队伍要迅速进入现场，抢救受灾人员与财产，其他有关部门应按照应急预案的分工及时做好抢险救灾的相关工作。必要时，可协调上级请求当地驻军给予支援或采取交通管制等措施。抢险救灾工作要做到防范有效、转移迅速、救治及时，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

（三）应急调查

灾情险情发生后，县自然资源局要会同县应急管理局、住建局、水利局、交通运输局等部门迅速开展应急调查，查明灾害类型、范围、规模、发展趋势，圈定危险地段，加强监测，做好抢险救灾的技术指导工作。地质灾害应急调查结束后，应及时向县人民政府提交应急调查报告。

六、年度防治方案的保障措施

（一）加强领导，落实责任

1.成立由县政府分管领导任组长，上杭工业园区管委会，县政府办，县自然资源局、发改局、工信科技局、公安局、民政局、教育局、财政局、交通运输局、水利局、住建局、应急管理局、卫健局、文体旅游局、农业农村局、城市管理和综合执法局，上杭公路事业发展中心，县铁路建设发展中心，上杭县气象局，紫金矿业集团股份有限公司，紫金山矿区环境安全综合监察大队及各乡镇人民政府等单位负责人为成员的地质灾害防治工作专班（详见附件1）。工作专班下设办公室，办公地点设在县自然资源局。各部门要严格按照国务院颁布的《地质灾害防治条例》，落实部门责任。对疏于管理、责任不落实、人员不到位造成事故的直接责任人和有关单位主要领导，要按照《地质灾害防治条例》有关规定追究责任。相关部门职责如下：

县自然资源局：负责地质灾害防治的组织、指导、协调和监督工作，应当会同同级相关部门做好全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查、治理等工作；组织指导开展群测群防、专业监测和地质灾害等级预报预警等工作，开展职责范围内的地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援技术支撑工作。其主要职责：一是督促各乡镇人民政府将地质灾害隐患点的“两卡”发放给防灾责任单位、责任人和受威胁的群众手中，把监测和防治任务落实到具体单位和责任人，做到任务明确、责任到人；二是建立县、乡镇、村（居、社区）和地质灾害点四级群测群防网

络，与防汛、气象等有关部门保持密切联系，发布地质灾害预警信息，在汛期特别是台风暴雨、异常降雨时段要加强地质灾害防治工作指导；三是每年汛前组织力量加强对地质灾害防治工作进行检查监督，编制年度地质灾害防治方案，对全县本年度可能发生的地质灾害作出防治工作总体部署，报县人民政府批准后公布，同时建立和完善地质灾害数据库及预警网络；四是做好地质灾害防灾减灾知识的宣传；五是落实地质灾害防治值班制度，在启动地质灾害气象风险预警等级在三级以上时（含三级），县自然资源局地质灾害防治中心严格实行 24 小时值班人员在岗值班，基层自然资源所值班人员在岗在位，做好值班值守工作。

县气象局：加强灾害性天气的监测预报预警，及时报送相关雨情信息，在预测将达到地质灾害相应等级时，与县自然资源及其他部门加强沟通会商，做好地质灾害气象预警预报工作。

县财政局：指导所管理单位做好范围内的地质灾害隐患排查和防治工作。

县住建局：指导报建的房建和市政在建项目的地质灾害巡查、监测和防治工作。

县民政局：负责养老场所的地质灾害巡查、监测和防治工作。

县农业农村局：禁止农村村民在地质灾害易发区内削坡建房，做好农业设施地质灾害防治工作。

县水利局：指导各管理单位做好水库等水利水电设施地质灾害防治的巡查、监测和防治工作。

县交通运输局、上杭公路事业发展中心：做好公路沿线及周边地质灾害巡查、监测和防治工作。

县铁路建设发展中心：配合铁路部门做好铁路沿线及周边地质灾害巡查、监测和防治工作。

县教育局：负责对影响学校安全的地质灾害防治工作，组织学校建立健全汛期值班制度和地质灾害点的巡查、监测制度；管理和维护地质灾害治理工程。

县文体旅游局：配合做好 A 级旅游景区地质灾害隐患排查与防治工作，加强 A 级景区地质灾害防治知识的宣传，及时传达县人民政府防灾工作部署、灾害性气象和地质灾害预警预报信息等。

县卫健局：做好涉疫场所、医院周边地质灾害隐患排查、巡查、监测和防治工作。

县工信科技局：做好工信行业重点企业（民爆，电力、油气管道）范围内的地质灾害隐患排查和防治工作。

县城市管理和综合执法局：做好城市规划区内涝等因素引发地质灾害隐患排查和防治工作。

县应急管理局：指导协调应急救援力量做好全县突发性地质灾害应急救援工作；督促非煤矿山企业做好矿区内的地质灾害防治工作；督促尾矿库（坝）运行管理企业做好隐患排查和汛期安全生产管理及尾矿库（坝）周边的地质灾害防治工作。

紫金山矿区环境安全综合监察大队：做好紫金山矿区地质灾

害防治工作，督促紫金山金铜矿地灾点责任人定期开展巡查监测工作，推进完成紫金山矿区地灾点防治工程。

上杭工业园区管委会：做好工业园区内地质灾害防治工作，特别要在发展坡地工业进行削坡时应加强防范治理。

各乡镇人民政府：为辖区内地质灾害防治的具体责任单位，对辖区内地质灾害防治工作负总责。建立健全以政府主要领导负责制为核心的地质灾害防治体制，调整充实地质灾害防治工作领导小组，完善地质灾害防灾网络；健全地质灾害防治工作制度，即编制地质灾害年度防治方案和建立地质灾害险情巡查、地质灾害监测、地质灾害灾情报告、地质灾害汛期值班以及重要地质灾害点挂牌督办等制度；对地质灾害危险点设置警示标志，及时将地质灾害危险点的“两卡”发至防灾单位、负责人和受威胁的群众手中，把监测和防治任务落实到具体责任单位和责任人，逐点编制《村（居、社区）汛期地质灾害防御群众转移预案》，落实地质灾害隐患点的责任人和挂村领导。挂村领导在逢台风、暴雨等可能发生地质灾害期间，要深入所挂村组织地质灾害防治工作。各村（居、社区）委员会要充分发动群众，发挥国土资源协管员的作用，积极开展地质灾害隐患点和削坡建房的巡查、监测、预警、转移等工作，确保各项防治工作落到实处。

其他部门应按照各自的职责分工做好地质灾害防治工作。

2.建立乡镇人民政府主要负责人对本辖区地质灾害防治工作负总责的领导责任制。乡镇长为本辖区地质灾害防治工作的第

一责任人，挂村（居、社区）的乡镇领导、村（居、社区）书记、主任为具体责任人，负责组织灾害点预警信号、人员财产转移和现场巡查监测工作。各乡镇人民政府要成立地质灾害防治领导小组和应急小分队，建立以乡镇为单元的乡镇、村（居、社区）、村民小组的群测群防网络。

（二）协调配合，通力合作

县自然资源局、住建局、水利局、交通运输局、文体旅游局、民政局、教育局、卫健局、城市管理和综合执法局、应急管理局等部门要加强协作，加强信息交流。上杭县气象局要加强气象预报预警，及时掌握水情、雨情，为制定地质灾害预防措施和抢险救灾提供依据。

（三）加强监督，强化监管

各乡镇人民政府、县直相关部门要依法加强地质环境的管理，按照“谁引发、谁治理”的原则，切实做好建设项目地质灾害危险性评估和监督检查，杜绝人为活动引发地质灾害的行为。违反相关规定，引发地质灾害造成重大损失的，按照《地质灾害防治条例》和《福建省地质灾害防治管理办法》的规定，追究相关人员的责任。

（四）加强培训，提高水平

县自然资源局要重视地质灾害防治知识培训工作，采取多种形式、多种渠道组织县、乡镇、村（居、社区）有关人员进行培训，普及地质灾害防治知识，提高干部和群众的防灾减灾意识与

能力，提升我县地质灾害防治工作水平。

附件：1.上杭县 2025 年地质灾害防治工作工作专班成员名单

2.上杭县 2025 年地质灾害隐患点一览表

3.地质灾害灾情和险情分级标准表

4.地质灾害预警预报等级对应防灾措施一览表

附件 1

上杭县 2025 年地质灾害防治工作 工作专班成员名单

组 长：黄小明 县政府副县长

副组长：包东星 县政府办副主任

蓝中健 县自然资源局局长

成 员：林志坚 县发改局副局长

赖希强 县水利局副局长

江建权 县公安局副局长

张 军 县住建局副局长

江 燕 县卫健局党组成员、疾控局局长

谢琴英 县财政局副局长

罗伟宏 县交通运输局机关党委副书记

林秋生 上杭县公路事业发展中心副主任

张华灿 县民政局党组成员、县老区办主任

高四华 县教育局党组成员、教师进修学校校长

陈星炜 县工信科技局副局长

崔大伟 上杭县气象局副局长

邱锦荣 县文体旅游局二级主任科员

曾纪华 县农业农村局副局长

郑启能 县应急管理局副局长

钟育庆 县城市管理和综合执法局副局长

范杭荣 上杭工业园区管委会副主任

林 威 县铁路建设发展中心七级职员

李 桦 紫金矿业集团股份有限公司应急与安全
生产部总经理

林光明 县自然资源局机关党委副书记

刘 辉 紫金山矿区环境安全综合监察大队副
大队长

各乡镇人民政府主要领导

工作专班成员因职务变动不再担任成员的，由继任者接任。
工作专班下设办公室，办公地点设在县自然资源局，办公室主任
由林光明同志兼任（联系电话：3132826，传真：3132853）。

2025 年上杭县地质灾害隐患点一览表

序号	统一编号	乡镇	位置（村）	灾种	规模（m³）	受威胁情况		驻村干部		防灾责任人		防灾监测人		群测群防员		乡镇国土分管领导		转移路线(文字表述)	安置点
						户数	人数	姓名	联系电话	姓名	电话	姓名	电话	姓名	手机	姓名	手机		
1	350823000133	通贤	通贤镇大东村滑坡	滑坡	6000	4	18	张文发	13850626369	阙长星	13685972659	阙友隆	18250018119	阙友隆	18250018119	赖树祥	13959482976	沿村道转移至大东村小学	大东小学
2	350823010189		通贤镇礞头村曾屋黄火明滑坡	滑坡	1000	1	4	林兰英	13959454011	黄发新	13799095906	余丹丹	13559983068	余丹丹	13559983068	赖树祥	13959482976	沿村道转移至礞头村部	村部
3	350823010190		通贤镇障云村东三组阙展福滑坡	滑坡	3150	5	15	林文娟	15206032003	许海燕	13599644650	邱桥连	18759050049	邱桥连	18759050049	赖树祥	13959482976	沿村道转移至障云村部	村部
4	350823010199		通贤镇岭头村刘屋邓庆良滑坡	滑坡	600	1	2	王丽英	13950821162	邓志荣	18575217991	邹文红	13596615136	邹文红	13596615136	赖树祥	13959482976	沿村道转移至岭头村部	村部
5	350823020245		通贤镇岭头村大田吴启章等 4 户崩塌	崩塌	3300	4	23	王丽英	13950821162	邓志荣	18575217991	邹文红	13596615136	邹文红	13596615136	赖树祥	13959482976	沿村道转移至岭头村部	村部
6	350823010195		通贤镇文坑村三组张秋明滑坡	滑坡	1350	1	6	江小燕	18850803525	张余明	13850642702	张水来	13599627853	张水来	13599627853	赖树祥	13959482976	沿村道转移至文坑村部	村部
7	350823020130	官庄	官庄畬族乡官庄村小坑石发宝等户崩塌	崩塌	4710	2	13	罗庆辉	13860292034	梁桢如	13959004358	梁桢如	13959004358	梁桢如	13959004358	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
8	350823010221		官庄畬族乡朱堡村一组余加水户滑坡	滑坡	1080	2	12	钟俊斌	15259011830	林华驰	13860222049	林华驰	13860222049	林华驰	13860222049	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
9	350823010220		官庄畬族乡德康村民生组李立桃户滑坡	滑坡	1200	1	8	蓝思辉	13850654949	蓝奎	13685987328	蓝奎	13685987328	刘子炉	13859545798	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
10	350823010174		官庄畬族乡下濯村茶山高三金滑坡	滑坡	960	1	8	林 勤	13850660200	池华兴	13950147253	池华兴	13950147253	池华兴	13950147253	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
11	350823010178		官庄畬族乡蕉坑村门口林怀朝滑坡	滑坡	450	1	7	陈武强	13507503671	张华祥	18859223045	张华祥	18859223045	张华祥	18859223045	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
12	350823011442		官庄畬族乡新民村蓝茂富等 6 户滑坡	滑坡	6000	6	24	张建涛	13043594714	蓝杭琮	18396309680	蓝杭琮	18396309680	蓝盛富	15960918358	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
13	350823011459		官庄畬族乡新民村土垅湖路 12 号房后山体滑坡	滑坡	5000	11	58	张建涛	13043594714	蓝杭琮	18396309680	蓝杭琮	18396309680	蓝盛富	15960918358	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
14	350823040001		官庄畬族乡朱堡村上村路 55 号余加寿地面塌陷	地面塌陷	1700	2	17	钟俊斌	15259011830	林华驰	13860222049	林华驰	13860222049	林华驰	13860222049	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
15	350823020280		官庄畬族乡官庄村大岸塘路 79 号右侧蓝水英房后崩塌	崩塌	120	1	3	罗庆辉	13860292034	梁桢如	13959004358	梁桢如	13959004358	梁桢如	13959004358	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
16	350823011467		官庄畬族乡朱堡村上村路 3 号房后(林其镜)滑坡	滑坡	200	1	2	钟俊斌	15259011830	林华驰	13860222049	林华驰	13860222049	林华驰	13860222049	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
17	350823011554		官庄畬族乡新民村宗祠路 89 号房后滑坡	滑坡	1200	6	51	张建涛	13043594714	蓝杭琮	18396309680	蓝杭琮	18396309680	蓝盛富	15960918358	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部
18	350823011587		官庄畬族乡炳心坪路 3、13 号房后滑坡	滑坡	3000	2	9	张建涛	13043594714	蓝杭琮	18396309680	蓝杭琮	18396309680	蓝盛富	15960918358	蒋沛忠	13515915079	向村部转移	村部

序号	统一编号	乡镇	位置（村）	灾种	规 模 （m³）	受威胁情况		驻村干部		防灾责任人		防灾监测人		群测群防员		乡镇国土分管领导		转移路线(文字表述)	安置点
						户数	人数	姓名	联系电话	姓名	电话	姓名	电话	姓名	手机	姓名	手机		
19	350823011446	古田	古田镇下郭车村吊钟岩黄湘林、黄湘发滑坡	滑坡	2000	2	11	黄建生	13860292662	黄晓梁	15960306036	黄明华	18250112239	黄晓梁	15960306036	钟德庆	15206035658	灾点—319 国道—原下郭车村小学	原下郭车村小学
20	350823010078		古田镇梨岭村林隆昭滑坡	滑坡	1000	1	3	吴逸彬	18396326719	林光恒	13860224576	林勤文	13194488188	林光恒	13860224576	钟德庆	15206035658	灾点—上梨公路—梨岭村村部	梨岭村 村部
21	350823011411	才溪	才溪镇曾坑村梁钦鸣滑坡	滑坡	1750	1	6	林家宗	13799099001	陈辉	13600987011	陈辉	13600987011	杨林念	13328730137	赖煜瑞	18396336309	受灾点经村道到达村部	村部
22	350823010228		才溪镇曾坑村黄水连滑坡	滑坡	2000	1	7	林家宗	13799099001	陈辉	13600987011	陈辉	13600987011	杨林念	13328730137	赖煜瑞	18396336309	受灾点经村道到达村部	村部
23	350823010215		才溪镇下才村林华兴滑坡	滑坡	750	1	9	邓梅子	18760000991	曾育胜	13507515909	曾育胜	13507515909	王桂花	13178189886	赖煜瑞	18396336309	受灾点经村道到达村部	村部
24	350823020268		才溪镇才溪村大坪头路 20 号谢水兰房前边坡	崩塌	350	1	2	罗俊发	13959011585	王焕春	13860272567	王焕春	13860272567	王焕春	13860272567	赖煜瑞	18396336309	受灾点经村道到达村部	村部
25	350823011463		才溪镇溪东村凹下里路 5、6 号房后边坡	滑坡	90	2	13	王启萍	18250105016	王志翔	13859596382	王志翔	13859596382	王兆忠	15059913871	赖煜瑞	18396336309	受灾点经村道到溪东村幸福院	溪东村幸福院
26	350823020270		才溪镇下才村大肚任路 17、18 号房后边坡	崩塌	200	2	8	邓梅子	18760000991	曾育胜	13507515909	曾育胜	13507515909	王桂花	13178189886	赖煜瑞	18396336309	受灾点经村道到发坑人大室	发坑人大室
27	350823020286		才溪镇才溪村林地路 23 号王开金、王开钦等房后边坡崩塌	崩塌	330	2	11	罗俊发	13959011585	王焕春	13860272567	王焕春	13860272567	王焕春	13860272567	赖煜瑞	18396336309	受灾点经村道到才溪村幸福院	才溪村幸福院
28	350823021191		才溪镇大贵村朱富路 1 号林启杨房前崩塌	崩塌	300	1	3	李勇	18760000351	钟灿添	18959036032	钟灿添	18959036032	张永煌	13950840323	赖煜瑞	18396336309	受灾点经村道到达村部	村部
29	350823120110	太拔	太拔镇太拨村朱良寨吕永功等三户后崩塌	崩塌	0	3	10	丁 坪	18250362319	张建勤	13605930978	吕永功	18950831031	张建勤	13605930978	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家
30	350823120111		太拔镇太拨村张标功等三户房后崩塌	崩塌	0	3	7	丁 坪	18250362319	张建勤	13605930979	张标功	13646934678	张建勤	13605930979	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家
31	350823120112		太拔镇太拨村张锡传房后崩塌	崩塌	0	1	5	丁 坪	18250362319	张建勤	13605930980	张锡传	13599327027	张建勤	13605930980	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家
32	350823120123		太拔镇太拨村集镇路 81 号范显煌房后崩塌	崩塌	0	1	12	丁 坪	18250362319	张建勤	13605930981	范显煌	13459742645	张建勤	13605930981	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家
33	364211121147		太拔镇田增村河东自然村丘德武崩塌	崩塌	10	3	16	吴如锋	13859547110	李福妹	15960942931	丘德武	15160659811	李福妹	15960942931	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家
34	350823011455		太拔镇田增村荷山岩后山滑坡	滑坡	20000	15	70	吴如锋	13859547110	李福妹	15960942931	丘德佩	18950825287	李福妹	15960942931	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家
35	350823011558		太拔镇田增村增坑后山滑坡	滑坡	900	7	53	吴如锋	13859547110	李福妹	15960942931	傅胜林	13599322215	李福妹	15960942931	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家

序号	统一编号	乡镇	位置（村）	灾种	规 模 （m³）	受威胁 情况		驻村干部		防灾责任人		防灾监测人		群测群防员		乡镇国土分管领导		转移路线(文字表述)	安置点
						户数	人数	姓名	联系电话	姓名	电话	姓名	电话	姓名	手机	姓名	手机		
36	350823030250		太拔镇张芬村丙星源路泥石流	泥石流	20000	6	32	袁灵春	13055330578	吕剑	15860187358	廖灿煌	13599610980	吕剑	15860187358	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家
37	350823020253		太拔镇梓东村峦岵背路 51 号曾招杭房后崩塌	崩塌	100	3	13	丁文源	18805979237	曾招亮	13959464828	曾招杭	15059087173	曾招亮	13959464828	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家
38	350823020282		太拔镇梓东村慕梓科路 36 号丘永早房前崩塌	崩塌	400	1	4	丁文源	18805979237	曾招亮	13959464828	丘永早	15880632841	曾招亮	13959464828	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家
39	350823011555		太拔镇崇厦村小溪背路雷培书等 3 户房后滑坡	滑坡	5000	3	19	李珍华	13959013151	雷德平	15359076989	雷培书	15280354732	雷德平	15359076989	林力	15159066806	沿村道行至村部、幸福院	村部或其亲戚家
40	350823020287	旧县	旧县镇谷坑村紫金路 15 号黄华房后边坡崩塌	崩塌	650	1	4	陈南燕	13959029098	蓝学标	13459739588	蓝学标	13459739588	黄汉雄	13656923123	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
41	350823020288		旧县镇梅溪村溪边路 9 号游福珍等房后边坡崩塌（地灾点）	崩塌	900	3	17	何家添	13600990043	胡灿铨	13850635159	胡灿铨	13850635159	胡灿铨	13850635159	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
42	350823120152		旧县镇新坊村新市路邓秋连、李四传房后崩塌	崩塌	0	2	9	肖碧青	13459707969	李俊虎	18759061558	李俊虎	18759061558	陈密华	13959259836	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
43	350823120153		旧县镇新坊村新市路李建启房后崩塌	崩塌	0	1	13	肖碧青	13459707969	李俊虎	18759061558	李俊虎	18759061558	陈密华	13959259836	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
44	350823120157		旧县镇铁东村大圳上谢群兰房后崩塌	崩塌	0	1	5	张志斌	13599324733	陈兆云	13685976801	陈兆云	13685976801	陈兆云	13685976801	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
45	350823030001		旧县镇紫金山金铜矿泥石流	泥石流	35000	0	0	张贵永	13950827208	赖桂华	13950840990	张贵永	13950827208	张贵永	13950827208	张贵永	13950827208	灾点-公路-金矿三选厂办公楼	金矿三选厂办公楼
46	350823020256		旧县镇尧埔村鑫田木业有限公司、游贵亮养殖场北侧崩塌	崩塌	84000	2	5	陈烽	18505979506	邱建梅	15159044862	邱建梅	15159044862	邱建梅	15159044862	伍富林	15280385049	地灾点-205 国道-尧埔村部	村部
47	350823011460		旧县镇龙溪村陈长明房后滑坡	滑坡	4000	1	9	王绍东	13600990470	陈胜生	15159066915	陈胜生	15159066915	陈武生	13860265489	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
48	350823020260		旧县镇新坊村小坑路李华彬、李元金房后崩塌	崩塌	60	3	13	肖碧青	13459707969	李俊虎	18759061558	李俊虎	18759061558	陈密华	13959259836	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
49	350823020261		旧县镇新坊村小坑路李元松、李元洪房后崩塌	崩塌	130	2	8	肖碧青	13459707969	李俊虎	18759061558	李俊虎	18759061558	陈密华	13959259836	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
50	350823020262		旧县镇石院村大麻地路李宜平、李宜和房后崩塌	崩塌	900	2	24	陈灿林	13850657513	李树发	15860158628	李树发	15860158628	李树发	15860158628	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
51	350823020263		旧县镇新康村连湖路孔德林等房后崩塌	崩塌	200	3	15	郭志强	13850671586	孔维洲	18396339509	孔维洲	18396339509	孔维富	18250008368	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
52	350823020264		旧县镇坝上村新村南路江兴贤、江建荣等房后崩塌	崩塌	4000	3	11	陈颖明	18159775039	江兴胜	13950898903	江兴胜	13950898903	江志隆	13959093305	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部
53	350823120139		旧县镇坝上村对门路 13 号江亮涛房后滑坡	滑坡	1000	1	11	陈颖明	18159775039	江兴胜	13950898903	江兴胜	13950898903	江志隆	13959093305	伍富林	15280385049	受灾点经村道到达村部	村部

序号	统一编号	乡镇	位置（村）	灾种	规 模 （m³）	受威胁 情况		驻村干部		防灾责任人		防灾监测人		群测群防员		乡镇国土分管领导		转移路线(文字表述)	安置点
						户 数	人 数	姓名	联系电话	姓名	电话	姓名	电话	姓名	手机	姓名	手机		
54	350823120119	临城	临城镇璜岗村罗禄华房后崩塌	崩塌	900	1	10	丘宏斌	13507532751	罗金星	13850627009	罗金星	13850627009	罗金星	13850627009	丘祖丹	18250100180	沿村道转移至村部	璜岗村村部
55	350823120120		临城镇璜岗村罗福仁房后崩塌	崩塌	1000	1	11	丘宏斌	13507532751	罗金星	13850627009	罗金星	13850627009	罗金星	13850627009	丘祖丹	18250100180	沿村道转移至村部	璜岗村村部
56	350823120121		临城镇璜岗村罗寿金房后崩塌	崩塌	450	1	6	丘宏斌	13507532751	罗金星	13850627009	罗金星	13850627009	罗金星	13850627009	丘祖丹	18250100180	沿村道转移至村部	璜岗村村部
57	350823120122		临城镇璜岗村罗庆永房后崩塌	崩塌	600	1	10	丘宏斌	13507532751	罗金星	13850627009	罗金星	13850627009	罗金星	13850627009	丘祖丹	18250100180	沿村道转移至村部	璜岗村村部
58	364211120981		临城镇璜岗村三角塘二组罗洪历房后崩塌	崩塌	50	1	13	丘宏斌	13507532751	罗金星	13850627009	罗金星	13850627009	罗金星	13850627009	丘祖丹	18250100180	沿村道转移至村部	璜岗村村部
59	350823010224		临城镇上登村南山滑坡	滑坡	210	4	25	吴永华	13605930969	刘广源	13959482955	刘广源	13959482955	刘广源	13959482955	丘祖丹	18250100180	沿村道转移至村部	上登村村部
60	350823011461		临城镇西南村石门障路赖金贵等 10 户房后滑坡	滑坡	5000	10	50	巫占征	13859524182	巫寿全	13906975285	巫寿全	13906975285	巫寿全	13906975285	丘祖丹	18250100180	沿村道转移至村部	西南村村部
61	350823020281	茶地	茶地镇翁基村下连坝 8 号崩塌	崩塌	800	5	27	温德良	15059092360	李文标	15959737473	李文标	15959737473	李文标	15959737473	罗锦华	18250100306	居民点—村道—村部	翁基村村部
62	350823011564		龙岩市上杭县茶地镇茶地村集镇路溪北片 16-35 号	滑坡		19	90	梁进玉	13860265061	温丽娟	15960918158	温丽娟	15960918158	温丽娟	15960918158	罗锦华	18250100306	居民点—村道—村部	茶地村村部
63	350823011447	珊瑚	珊瑚乡下珊瑚村瑶前陈开发等 3 户滑坡	滑坡	2700	3	11	陈建先	15880637576	陈松林	15280385881	陈松林	15280385881	陈松林	15280385881	龚荣彬	13626039256	通过村中大道转移至村部	村部
64	350823020143	湖洋	湖洋镇古楼村背头路梁仰飞房后崩塌	崩塌	30	1	10	朱瑞平	13850697178	梁文峰	15280351451	梁文峰	15280351451	梁文峰	15280351451	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	古楼村村部
65	350823020141		湖洋镇古楼村大路坝路李富生房后崩塌	崩塌	20	1	12	朱瑞平	13850697178	梁文峰	15280351451	梁文峰	15280351451	梁文峰	15280351451	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	古楼村村部
66	350823030253		湖洋镇上罗村林其雄等 10 户段上路 42 号-3 号泥石流	泥石流	400	0	0	江水英	18759064517	汤剑辉	13859586092	汤剑辉	13859586092	汤剑辉	13859586092	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	上罗村村部
67	350823030254		湖洋镇上罗村汤坑路汤耀辉等 8 户 10-51 号泥石流	泥石流	40000	0	0	江水英	18759064517	汤剑辉	13859586092	汤剑辉	13859586092	汤剑辉	13859586092	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	上罗村村部
68	350823030255		湖洋镇上罗村汤永煊等 10 户溪背路 2 号-19 号泥石流	泥石流	400	0	0	江水英	18759064517	汤剑辉	13859586092	汤剑辉	13859586092	汤剑辉	13859586092	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	上罗村村部
69	350823020267		湖洋镇通桥村刘复来等 12 户房后崩塌	崩塌	11300	12	63	马春	13559973002	邓婕	15280161195	邓婕	15280161195	邓婕	15280161195	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	通桥村村部
70	350823020146		湖洋镇通桥村三叉路张盛发房后崩塌	崩塌	10	1	9	马春	13559973002	邓婕	15280161195	邓婕	15280161195	邓婕	15280161195	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	通桥村村部
71	350823021216		湖洋镇通桥村塘尾路林奕春房后崩塌	崩塌	5	1	11	马春	13559973002	邓婕	15280161195	邓婕	15280161195	邓婕	15280161195	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	通桥村村部
72	350823021181		湖洋镇五坊村崩塌	崩塌	3000	17	65	谢元文	13859545669	赖胜忠	15960918326	赖胜忠	15960918326	赖胜忠	15960918326	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	五坊村村部
73	350823010070		湖洋镇新山村滑坡	滑坡	860	2	8	范太清	18760002628	温云桃	13559973693	温云桃	13559973693	温云桃	13559973693	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	新山村村部

序号	统一编号	乡镇	位置（村）	灾种	规 模 （m³）	受威胁情况		驻村干部		防灾责任人		防灾监测人		群测群防员		乡镇国土分管领导		转移路线(文字表述)	安置点
						户数	人数	姓名	联系电话	姓名	电话	姓名	电话	姓名	手机	姓名	手机		
74	350823010067		湖洋镇新山村滑坡	滑坡	24000	2	7	范太清	18760002628	温云桃	13559973693	温云桃	13559973693	温云桃	13559973693	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	新山村村部
75	350823021215		湖洋镇岩头村肖伍妹、范荣庭房后崩塌	崩塌	300	2	10	梁钟鹏	18760009061	范文生	13850654925	范文生	13850654925	范文生	13850654925	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	岩头村村部
76	350823020155		湖洋镇元丰村丰下路胡志勇房后崩塌	崩塌	900	1	10	李维伯	13959061324	胡炜荣	15206030028	胡炜荣	15206030028	胡炜荣	15206030028	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	元丰村村部
77	350823021210		湖洋镇元丰村土楼路朱启福房后崩塌	崩塌	17	1	10	李维伯	13959061324	胡炜荣	15206030028	胡炜荣	15206030028	胡炜荣	15206030028	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	元丰村村部
78	350823020154		湖洋镇元丰村土楼路朱启根房后崩塌	崩塌	300	1	10	李维伯	13959061324	胡炜荣	15206030028	胡炜荣	15206030028	胡炜荣	15206030028	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	元丰村村部
79	350823021213		湖洋镇元丰村土楼路朱启廷房后崩塌	崩塌	360	1	10	李维伯	13959061324	胡炜荣	15206030028	胡炜荣	15206030028	胡炜荣	15206030028	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	元丰村村部
80	350823021214		湖洋镇元丰村土楼路朱兆福房后崩塌	崩塌	7	1	10	李维伯	13959061324	胡炜荣	15206030028	胡炜荣	15206030028	胡炜荣	15206030028	蓝开衍	13799090098	受灾点到村部	元丰村村部
81	350823011431	蛟洋	蛟洋镇蛟洋村傅海年等滑坡	滑坡	2016	5	21	郭杭发	13003976078	傅小林	18760060081	傅小林	18760060081	傅海如	13859546405	张 毅	13950881647	沿村道至村部	村部
82	350823020283		蛟洋镇东乾村碓背路 21 号房后崩塌	崩塌	100	1	6	袁兴贵	13559316295	邓清辉	13860292745	邓清辉	13860292745	邓清辉	13860292745	张 毅	13950881647	沿村道至村部	村部
83	350823020284		蛟洋镇丘坊村井背坑路 3 号房后崩塌	崩塌	1000	1	5	孔德圻	18250101992	丘贵锋	18359301836	丘贵锋	18359301836	丘贵锋	18359301836	张 毅	13950881647	沿村道至村部	村部
84	350823020159	下都	下都镇吉安村八岭组邱增华房后崩塌	崩塌	100	1	13	范金凌	15959001093	邱海云	13950816180	邱增华	13616913006	邱海云	13950816180	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
85	350823021217		下都镇吉安村八岭组邱煊荣房后崩塌	崩塌	120	1	10	范金凌	15959001093	邱海云	13950816180	邱煊荣	13626023652	邱海云	13950816180	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
86	350823020265		下都镇吉安村青草坪 31 号邱继荣房后崩塌	崩塌	150	1	13	范金凌	15959001093	邱海云	13950816180	邱继荣	15860159301	邱海云	13950816180	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
87	350823011559		下都镇砂睦村员子背郑远兴等 15 户房后崩塌	滑坡	3954	15	107	张全昌	13646934633	郑浩兴	18950825220	郑浩兴	13685972623	郑浩兴	18950825220	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
88	350823020259		下都镇保安村张添春等 13 户房后崩塌	崩塌	180	13	53	罗汉华	13515917826	张世清	13459738345	张添春	13459721782	张世清	13459738345	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
89	350823020161		下都镇新寨村小陈坑李春仁房后崩塌	崩塌	100	1	6	罗大钦	13605903370	薛福春	13859546575	李春仁	13599344630	薛福春	13859546575	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
90	350823021219		下都镇新寨村小陈坑李学金房后崩塌	崩塌	120	1	10	罗大钦	13605903370	薛福春	13859546575	李学金	15959730179	薛福春	13859546575	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
91	350823020163		下都镇新寨村曾育煌、曾育州房后崩塌	崩塌	250	2	17	罗大钦	13605903370	薛福春	13859546575	曾育煌	13806995677	薛福春	13859546575	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
92	350823020266		下都镇新寨村曾育增房后崩塌	崩塌	240	1	10	罗大钦	13605903370	薛福春	13859546575	曾育增	13599644884	薛福春	13859546575	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
93	350823020168		下都镇璜溪村丘永丰、丘德丰等崩塌	崩塌	6000	9	56	李万坤	13599614906	丘丰田	13459730968	丘永丰	13860274706	丘丰田	13459730968	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
94	350823020165		下都镇璜溪村丘庆荣、丘庆福户屋后崩塌	崩塌	246	2	9	李万坤	13599614906	丘丰田	13459730968	丘庆福	13328489998	丘丰田	13459730968	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部

序号	统一编号	乡镇	位置（村）	灾种	规 模 （m³）	受威胁情况		驻村干部		防灾责任人		防灾监测人		群测群防员		乡镇国土分管领导		转移路线(文字表述)	安置点
						户数	人数	姓名	联系电话	姓名	电话	姓名	电话	姓名	手机	姓名	手机		
95	350823020164		下都镇璜溪村丘赠兰、邱庆联房后崩塌	崩塌	260	2	14	李万坤	13599614906	丘丰田	13459730968	邱庆联	13906978662	丘丰田	13459730968	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
96	350823020162		下都镇豪康村薛力志房后崩塌	崩塌	320	1	7	陈兴荣	13959083329	薛赠生	13646924558	薛力志	13959058843	薛赠生	13646924558	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
97	350823010057		下都镇三益村张安华滑坡	滑坡	260	1	6	丘维铭	13860270698	薛汉祥	13626021749	张安华	15959730028	薛汉祥	13626021749	丘启东	13860296086	沿村道至村部	村部
98	350823010252	南 阳	南阳镇黄坑村黄德标滑坡	滑坡	8000	21	62	钟天生	13860251036	丘军玉	15880378509	丘军玉	15880378509	丘军玉	15880378509	严金华	13859543010	沿村道转移至村部	村部
99	350823010165		南阳镇矾头村鹿角滩丁顺长等户滑坡	滑坡	7200	2	9	赖晓忠	13859578431	张平	15159040112	张平	15159040112	张平	15159040112	严金华	13859543010	沿村道转移至移民文化中心	南阳镇矾头村移民文化中心
100	350823020246		南阳镇矾头村红新庵屋后崩塌	崩塌	30	0	0	赖晓忠	13859578431	张平	15159040112	张平	15159040112	张平	15159040112	严金华	13859543010	沿村道转移至移民文化中心	南阳镇矾头村移民文化中心
101	350823010154		南阳镇日新村洋岩罗发金滑坡	滑坡	120	1	4	许兆桢	18859000019	黄玉文	15206051288	黄玉文	15206051288	黄玉文	15206051288	严金华	13859543010	沿村道转移至日新村洋岩小学	洋岩小学
102	350823010142		南阳镇南岭村过水塘钟雨春滑坡	滑坡	270	1	6	江祥珍	15723241288	钟佰琪	18396303121	钟佰琪	18396303121	钟佰琪	18396303121	严金华	13859543010	沿村道转移至村部	南阳镇南岭村村部
103	350823010150		南阳镇朱斜村大面段池二春滑坡	滑坡	480	1	1	陈应辉	17689290218	许清	15860112520	许清	15860112520	许兆准	18959109819	严金华	13859543010	沿道路转移至朱斜村小学	朱斜村小学
104	350823011444		南阳镇官余村余发耀等户滑坡	滑坡	240	2	11	谢海明	15259216308	余丽梅	15206079258	余丽梅	15206079258	余丽梅	15206079258	严金华	13859543010	沿道路转移至官余小学	官余小学
105	350823020249		南阳镇南坑村禾石坑黄贵元等户崩塌	崩塌	2000	12	52	刘继康	13850697309	黄家茂	18959079623	黄家茂	18959079623	黄家茂	18959079623	严金华	13859543010	沿道路转移至南坑村部	南坑村部
106	350823020250		南阳镇茶溪村陈海辉户崩塌	崩塌	20	1	7	罗文龙	18859055062	陈洪安	13860251824	陈洪安	13860251824	陈洪安	13860251824	严金华	13859543010	沿村道转移至村部	南阳镇茶溪村村部
107	350823011456		南阳镇南坑村石坑源组钟行茂房屋后滑坡	滑坡	2000	1	8	刘继康	13850697309	黄家茂	18959079623	黄家茂	18959079623	黄家茂	18959079623	严金华	13859543010	沿村道转移至村部	南坑村村部
108	350823011457		南阳镇朱斜村上村路 16.18 号许锡恩、许兆成房后滑坡	滑坡	500	2	9	陈应辉	17689290218	许清	15860112520	许清	15860112520	许兆准	18959109819	严金华	13859543010	沿村道转移至村部	村部
109	350823020279		南阳镇茶溪村陈金桥房后边坡	崩塌	700	1	5	罗文龙	18859055062	陈洪安	13860251824	陈洪安	13860251824	陈洪安	13860251824	严金华	13859543010	沿村道转移至村部	南阳镇茶溪村村部
110	350823020277		南阳镇马洋洞村大坪路曾林生房后边坡	崩塌	10	1	2	刘锦堂	13950815583	龚子梅	13959072901	龚子梅	13959072901	龚子梅	13959072901	严金华	13859543010	沿村道转移至村部	村部
111	350823011466		南阳镇新联村官田路黄锦林房侧	滑坡	200	1	4	黄万荣	18759063230	黄建林	13358334320	黄建林	13358334320	钟金玉	15080294939	严金华	13859543010	沿村道转移至村部	村部
112	350823120129	白 砂	白砂镇洋乾村张其培、张其成房后崩塌	崩塌	80	2	16	赵炳生	13599642978	周晓芳	15980644651	张定才	13459722409	张定才	13459722409	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
113	350823120130		白砂镇大金村梁永荣房后崩塌	崩塌	80	1	11	钟远金	18859052670	曾纪武	13328638766	张 慧	15960911023	张 慧	15960911023	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
114	350823120131		白砂镇大金村梁福兴、梁福松房后崩塌	崩塌	80	2	10	钟远金	18859052670	曾纪武	13328638766	张 慧	15960911023	张 慧	15960911023	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
115	350823120132		白砂镇大金村梁永盛房后崩塌	崩塌	80	1	11	钟远金	18859052670	曾纪武	13328638766	张 慧	15960911023	张 慧	15960911023	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部

序号	统一编号	乡镇	位置（村）	灾种	规 模 （m³）	受威胁 情况		驻村干部		防灾责任人		防灾监测人		群测群防员		乡镇国土分管领导		转移路线(文字表述)	安置点
						户 数	人 数	姓名	联系电话	姓名	电话	姓名	电话	姓名	手机	姓名	手机		
116	350823120133		白砂镇大金村梁火成、梁进杭房后崩塌	崩塌	80	2	16	钟远金	18859052670	曾纪武	13328638766	张 慧	15960911023	张 慧	15960911023	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
117	350823120134		白砂镇嫩洋村罗四和房后崩塌	崩塌	200	1	8	华伦胜	13850660033	罗昭军	13850635442	罗能辉	13459733132	罗能辉	13459733132	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
118	350823120135		白砂镇嫩洋村李文秀房后崩塌	崩塌	200	1	9	华伦胜	13850660033	罗昭军	13850635442	罗能辉	13459733132	罗能辉	13459733132	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
119	350823120136		白砂镇嫩洋村李冬秀房后崩塌	崩塌	200	1	7	华伦胜	13850660033	罗昭军	13850635442	罗能辉	13459733132	罗能辉	13459733132	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
120	350823120137		白砂镇嫩洋村罗贤宝房后崩塌	崩塌	100	1	12	华伦胜	13850660033	罗昭军	13850635442	罗能辉	13459733132	罗能辉	13459733132	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
121	350823120138		白砂镇嫩洋村罗满春、李桂秀房后崩塌	崩塌	200	2	16	华伦胜	13850660033	罗昭军	13850635442	罗能辉	13459733132	罗能辉	13459733132	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
122	350823010216		白砂镇官洋村滑坡	滑坡	700	7	44	袁炜	15080234560	温汉卿	13850627324	刘 斌	13205977669	温汉卿	13850627324	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
123	350823010218		白砂镇官洋村温育林滑坡	滑坡	380	1	7	袁炜	15080234560	温汉卿	13850627324	刘 斌	13205977669	温汉卿	13850627324	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
124	350823010203		白砂镇上早康村严祖兴等户滑坡	滑坡	300	2	7	肖赠兰	13859511017	严金传	15960306050	严标文	13605905937	严金传	15960306050	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
125	350823011465		白砂镇大金村曾义山户滑坡	滑坡	800	1	4	钟远金	18859052670	曾纪武	13328638766	张 慧	15960911023	张 慧	15960911023	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
126	350823020276		白砂镇大金村中心路 7 号房后崩塌	崩塌	80	2	8	钟远金	18859052670	曾纪武	13328638766	张 慧	15960911023	张 慧	15960911023	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
127	350823020273		白砂镇大科村双石路 2 号房后崩塌	崩塌	100	1	7	钟庆发	15160664405	傅林先	13859546451	傅元进	13489637800	傅元进	13489637800	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
128	350823020271		白砂镇军桥村官将路 111 号等户房后崩塌	崩塌	500	4	23	王启林	13950814332	邱永丰	13559310246	谢琴丰	13950837583	邱永丰	13559310246	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
129	350823020272		白砂镇茜黄村卢建兴户房后崩塌	崩塌	100	1	3	谢文和	13507546205	邱美忠	13859522649	卢发福	15960901382	卢发福	15960901382	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
130	350823020274		白砂镇洋乾村下村路 77 号房后崩塌	崩塌	100	3	17	赵炳生	13599642978	周晓芳	15980644651	张定才	13459722409	张定才	13459722409	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
131	350823011464		白砂镇长锦村大山路 2、3、4 号房后滑坡	滑坡	1000	3	14	傅艳华	17305979110	廖敏龙	13950807349	廖文兴	18906078845	廖文兴	18906078845	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
132	350823020275		白砂镇塘丰村坝上一路 34 号房后崩塌	崩塌	50	1	5	刘定南	13959001041	张德兵	15359929985	李文水	15280820263	张德兵	15359929985	廖厚槐	13799082045	沿村道至村部	村部
133	350823020289	中都	龙岩市上杭县中都镇永联村增加山廖彩强等 10 户崩塌	崩塌	12000	10	50	丁禄明	18512067601	郭玉良	15959727995	郭利龙	18859058609	郭玉良	15959727995	郭裕泉	18760066916	灾点→村道→村部	本村村部
134	350823120105		龙岩市上杭县中都镇军联村李	崩塌	10	1	11	郭福贵	13950870903	李文光	13860251561	李文光	13860251561	李灿星	13950821401	郭裕泉	18760066916	灾点→村道→村部	村部
135	350823120106		龙岩市上杭县中都镇陈和村寨下丘明珠房后崩塌	崩塌	10	1	8	钟妍妍	15345093319	李德平	13850654228	丘明珠	18159452253	李德平	13850654228	郭裕泉	18760066916	灾点-村道-村部	村部
136	350823120107		龙岩市上杭县中都镇陈和村朱友清户崩塌崩塌	崩塌	10	1	6	钟妍妍	15345093319	李德平	13850654228	朱友清	15960347679	朱友清	15960347679	郭裕泉	18760066916	灾点-村道-村部	村部
137	350823120108		龙岩市上杭县中都镇永联村祝三下蓝伟锋房后崩塌	崩塌	10	1	9	丁禄明	18512067601	郭玉良	15959727995	蓝伟锋	13959219120	蓝伟锋	13959219120	郭裕泉	18760066917	灾点-村道-村部	村部

序号	统一编号	乡镇	位置（村）	灾种	规 模 （m³）	受威胁 情况		驻村干部		防灾责任人		防灾监测人		群测群防员		乡镇国土分管领导		转移路线(文字表述)	安置点
						户数	人数	姓名	联系电话	姓名	电话	姓名	电话	姓名	手机	姓名	手机		
138	350823120109		龙岩市上杭县中都镇军联村李炳南房后崩塌	崩塌	20	3	16	郭福贵	13950870903	李文光	13860251561	李德彪	13599600745	李德彪	13599600745	郭裕泉	18760066918	灾点-村道-村部	村部
139	350823120167		龙岩市上杭县中都镇军联村都顺路 41 号、祝三路 3-2 号等 12 户房后崩塌	崩塌	10	12	57	郭福贵	13950870903	李文光	13860251561	李启生	13959498437	李文光	13860251561	郭裕泉	18760066919	灾点-村道-村部 /灾点-村道-上都小学	军联村
140	350823011454		中都镇永联村增加山廖彩真等 13 户滑坡	滑坡	60000	13	55	丁禄明	18512067601	郭玉良	15959727995	廖彩禄	15959739358	郭玉良	15959727995	郭裕泉	18760066916	灾点-村道-县道 -村部	本村村部
141	350823020254		中都镇亲睦村长富路 69 号房丘仟球户侧崩塌	崩塌	400	1	5	高敏霞	13515904050	丘小红	18959039946	丘仟球	13559979271	丘小红	18959039946	郭裕泉	18760066916	灾点-村道-村部	本村村部
142	350823020255		中都镇蛟腾村寨上路 15 号何仁先房后边坡崩塌	崩塌	600	1	5	曾丽江	15080234069	范富娇	15206039852	何仁先	15280827268	何仁先	15280827268	郭裕泉	18760066916	灾点-村道-村部	本村村部
143	350823011491		龙岩市上杭县中都镇陈和村凹上路 11 号李玉林 、12 号	滑坡	60	2	8	钟妍妍	15345093319	李德平	13850654228	李德荣	15160698198	丘斯信	18760004609	郭裕泉	18760066916	灾点-村道-村部	本村村部
144	350823021182		龙岩市上杭县中都镇黄店村饶文强等房后崩塌	崩塌	1000	8	53	游春苗	17350391089	邓洪元	13062236287	饶文强	13459735958	邓洪元	13062236287	郭裕泉	18760066916	灾点-村道-村部	本村村部
145	350823011560		龙岩市上杭县中都镇兴坊村和兴路陈省玉等房后滑坡	滑坡	20000	10	80	蓝娟	15080312417	郑国强	18250014119	陈省玉	13599644081	郑国强	18250014119	郭裕泉	18760066916	灾点-村道-村部	本村村部
146	350823011453	泮境	泮境乡元康村江立堂户滑坡	滑坡	500	1	3	伍明学	13599627906	伍启城	15080276911	江立堂	13859509194	伍鸿兴	18159466151	温能谟	15080289396	村道步行 50 米	自然村活动中心
147	350823020248		泮境乡院康村吴贵昌户崩塌	崩塌	60	1	4	袁阳生	13860251576	吴德锋	13559319301	吴贵昌	15206037436	吴仁祥	13646921087	温能谟	15080289396	村道步行 450 米	村部
148	350823011469	庐丰	龙岩市上杭县庐丰畬族乡黄坊村谢友凤、谢文金、谢天荣滑坡	滑坡	1200	9	15	何宝芬	13859552479	江双庆	18760167958	江双庆	18760167958	江双庆	18760167958	阙文靖	13515917955	向村部转移	村部
149	350823020257		庐丰畬族乡丰康村红子岌路 125 号房后崩塌	崩塌	4000	1	8	黄添华	13950850631	蓝永安	13459756476	蓝永安	13459756476	蓝永安	13459756476	阙文靖	13515917956	向村部转移	村部
150	350823030251		庐丰畬族乡太古村后龙山泥石流	泥石流	15000	1	6	蓝月秀	13859552819	蓝冬英	15080234136	蓝冬英	15080234136	蓝冬英	15080234136	阙文靖	13515917957	向村部转移	村部
151	350823020258		庐丰畬族乡太古村纸寮窝路 72 号房后崩塌	崩塌	360	1	6	蓝月秀	13859552819	蓝冬英	15080234136	蓝冬英	15080234136	蓝冬英	15080234136	阙文靖	13515917958	向村部转移	村部
152	350823011550	稔田	龙岩市上杭县稔田镇枫山村	滑坡	5000	1	0	丘鹏	18850336024	黄文胜	13605930805	黄文胜	13605930805	黄文胜	13605930805	刘发源	13850645566	隐患点→村道 →村部	枫山村村部
153	350823010043		龙岩市上杭县稔田镇官田村李华连	滑坡	560	1	5	王涛	13559983613	李燕清	13685994260	李长安	13559993012	李燕清	13685994260	刘发源	13850645566	隐患点→村道 →村部	村部
154	350823010046		龙岩市上杭县稔田镇枫山村廖永昌	滑坡	50	1	2	丘鹏	18850336024	黄文胜	13605930805	黄文胜	13605930805	黄文胜	13605930805	刘发源	13850645566	隐患点→村道 →村部	枫山村村部
155	350823010207	蓝溪	蓝溪镇龙丰村赖赠贵滑坡	滑坡	2375	1	4	赖鹏程	19906955860	范太龙	15160678082	赖赠贵	15985880120	范太龙	15160678082	吴富生	13859597436	地灾点经村道 到达避险中心	避险中心
156	350823021466		龙岩市上杭县蓝溪镇蓝溪村厚里路 7 号罗任健户屋后崩塌	崩塌	450	1	4	钟琳艳	18396308152	丘赠兴	13860287954	罗任健	13950877727	丘月兰	13255976529	吴富生	13859597436	往蓝溪小学及 幸福院方向	兰溪小学、幸福 院

序号	统一编号	乡镇	位置（村）	灾种	规 模 （m³）	受威胁情况		驻村干部		防灾责任人		防灾监测人		群测群防员		乡镇国土分管领导		转移路线(文字表述)	安置点
						户数	人数	姓名	联系电话	姓名	电话	姓名	电话	姓名	手机	姓名	手机		
157	350823020251	溪口	溪口镇当丰村龚维荣等2户房后崩塌	崩塌	40	2	9	赖永华	13859554313	龚祝梁	13859517613	龚祝梁	13859517613	龚祝梁	13859517613	廖启发	15080308754	通过村中大道转移至村部	村部
158	350823020252		溪口镇三溪村兴彩岗上路79号崩塌	崩塌	150	1	6	张进才	13860260512	杨发鸿	18760006390	杨发鸿	18760006390	杨发鸿	18760006390	廖启发	15080308754	通过村中大道转移至村部	村部
159	350823011462		溪口镇三溪村兴彩岗上路62号房侧	滑坡	4500	1	4	张进才	13860260512	杨发鸿	18760006390	杨发鸿	18760006390	杨发鸿	18760006390	廖启发	15080308754	通过村道转移至兴彩组幸福院	兴彩组幸福院
160	350823011586		溪口镇双华村下山溪路48号房后山体滑坡	滑坡	25000	6	30	吴志坚	13859524028	张其洺	13860292721	李文旺	15080256339	张其洺	13860292721	廖启发	15080308754	沿村道至双华村幸福院	双华村幸福院
161	350823011557		溪口镇双华村华地一路张占龙等房后滑坡	滑坡	2109	10	59	吴志坚	13859524028	张其洺	13860292721	张占龙	13626048030	张其洺	13860292721	廖启发	15080308754	沿村道至双华村幸福院	双华村幸福院

附件 3

地质灾害灾情和险情分级标准表

级别	灾 情		险 情	
	因灾死亡和失踪人数	造成直接经济损失	受地质灾害威胁， 需搬迁转移人数	潜在可能造成的 经济损失
特大型	30 人（含）以上	1000 万元（含）以上	1000 人（含）以上	1 亿元（含）以上
大型	10 人（含）以上、 30 人以下	500 万元（含）以上、 1000 万元以下	500 人（含）以上、 1000 人以下	5000 万元（含）以上、 1 亿元以下
中型	3 人（含）以上、 10 人以下	100 万元（含）以上、 500 万元以下	100 人（含）以上、 500 人以下	500 万元（含）以上、 5000 万元以下
小型	3 人以下	100 万元以下	100 人以下	500 万元以下

附件 4

地质灾害预警预报等级对应防灾措施一览表

预警级别	地质灾害可能性描述	值班要求	预案启动	转移对象	巡查工作
红色 (1) 级	地质灾害发生可能性很大	各级人民政府及有关部门双人 24 小时值班室值班，领导带班。	县（市、区）应及时启动相关的应急预案和抢险救灾指挥系统，做好应急准备，派出应急小分队或者包村干部驻点指导防灾抗灾救灾工作。乡（镇）人民政府、街道办事处及时启动《村（居）汛期地质灾害防御群众转移预案》。	乡（镇、街）、村（居）防灾负责人立即组织地质灾害隐患点和危险区域内的所有群众转移。	乡（镇、街）、村（居）防灾负责人组织对山边河边、沟谷沟口、工矿厂区、房前屋后等易发区域进行巡查和监测。
橙色 (2) 级	地质灾害发生可能性大	各级人民政府及有关部门双人 24 小时值班室值班，做好抢险救灾准备。	县（市、区）、乡（镇）人民政府、街道办事处根据险情及时启动相关的应急预案和《村（居）汛期地质灾害防御群众转移预案》。	乡（镇、街）、村（居）防灾负责人组织危险性较大地质灾害隐患点所有群众转移，易发区受威胁人员根据当地雨情险情适时转移。	乡（镇、街）、村（居）防灾负责人组织对地质灾害隐患点和易发区域加密巡查。
橙色 (3) 级	地质灾害发生可能性较大	县（市、区）、乡（镇）人民政府及有关部门根据雨情做好值班工作。	按照年度地质灾害防治方案部署防灾工作。	根据险情转移受威胁群众。	乡（镇、街）、村（居）防灾负责人根据雨情组织对地质灾害隐患点和易发区域的监测、巡查和防范。
蓝色 (4) 级 不发布预报	地质灾害发生可能性较小				

抄送：市自然资源局，县纪委监委，县委办、人大办、政协办，
县委编办，县人武部、法院、检察院。

上杭县人民政府办公室

2025 年 3 月 28 日印发
