

附件

上杭县 2026 年小型无挂闸水库防洪调度运用方案

序号	水库名称	所在乡村	集雨面积 (k m²)	坝型	水位 (m)、库容 (万 m³)			水库大坝安全运行状况	防洪调度运用计划
					总库容	正常水位	正常水位 相应库容		
1	深陂水库	临城西南	5.4	均质土坝	670.05	221	617	未发现异常	正常蓄水
2	黄竹水库	临城黄竹	10.5	石拱坝	40.13	191.35	29.6	未发现异常	正常蓄水
3	古石水库	临城古石	1.47	石拱坝	19.8	257.8	16.4	未发现异常	正常蓄水
4	石砌水库	临城石砌	4.4	石拱坝	10.1	234.4	8.24	右岸挡水坝段堰顶高程以下约 3 米范围渗漏较严重；左岸挡水坝段坝基渗漏较明显。	加强观察，水位限制在 231.4m 以下运行
5	莲塘水库	临城九州	0.31	土坝	10.06	222.9	6.52	未发现异常	正常蓄水
6	湖龙桥水库	临城六甲	0.4	土坝	54.67	316.28	46.5	未发现异常	正常蓄水
7	石灰岭电站水库	临城官桥	60	砌石拱坝	13.1	318.1	9.7	未发现异常	正常蓄水
8	上坑水库	湖洋碧田	0.37	堆石坝	10.15	230.3	6.98	未发现异常	正常蓄水
9	东松背水库	湖洋涧头	0.5	土坝	11.83	250.5	8.69	未发现异常	正常蓄水
10	仙水塘水库	中都军联	0.16	土坝	10.92	190.5	8.55	未发现异常	正常蓄水
11	高陂水库	中都富光	2.45	堆石坝	18.23	186.6	14.87	未发现异常	正常蓄水
12	和睦水库	下都和睦	0.8	均质土坝	26.67	360.4	20.64	未发现异常	正常蓄水
13	立英水库	庐丰立英	1.7	土坝	68.81	296.95	43.54	放水涵管出口漏水	正常蓄水,加强观测

序号	水库名称	所在乡村	集雨面积 (km^2)	坝型	水位 (m)、库容 (万 m^3)			水库大坝安全运行状况	防洪调度运用计划
					总库容	正常水位	正常水位 相应库容		
14	民兵水库	庐丰丰乐	0.43	土坝	23.38	268.3	16.2	未发现异常	正常蓄水
15	丰康水库	庐丰丰康	0.314	石拱坝	10.57	279.8	9.75	未发现异常	正常蓄水
16	新山水库	庐丰下坊	0.664	土坝	28.52	227.2	21.77	未发现异常	正常蓄水
17	下迳水库	庐丰下坊	0.24	土坝	11.36	221.7	9.29	未发现异常	正常蓄水
18	石岗水库	庐丰太古	0.716	土坝	34.58	309.3	29.2	未发现异常	正常蓄水
19	三八水库	庐丰太古	2.7	石拱坝	10.56	341.3	8.503	未发现异常	正常蓄水
20	凉坪水库	庐丰丰济	0.41	土坝	19.27	275.1	13.16	未发现异常	正常蓄水
21	青年水库	庐丰丰济	8.2	土坝	64.44	268.2	34.92	未发现异常	正常蓄水
22	东风水库	庐丰黄坊	0.42	土坝	23.46	315.57	18.66	未发现异常	正常蓄水
23	中心亭电站水库	庐丰扶洋	26.8	砌石拱坝	15.6	208.24	12.05	未发现异常	正常蓄水
24	塘陂头水库	蓝溪梅永	1.25	土坝	22.73	219.4	18.94	未发现异常	正常蓄水
25	龙山水库	蓝溪蓝溪	1.8	土坝	25.31	234.1	13.05	未发现异常	正常蓄水
26	小干戈水库	蓝溪湖里	2.13	拱坝	20.86	296.25	16.14	未发现异常	正常蓄水
27	白砂埔水库	稔田连四	14.3	粘土心墙坝	444.34	273.4	418.56	大坝两岸排水沟轻微渗水	正常蓄水，加强巡查观测
28	刘天坑水库	稔田枫山	0.57	土坝	10.1	198.2	8.03	未发现异常	正常蓄水
29	大松坑水库	稔田大湖	0.41	土坝	10.44	214.6	7.48	未发现异常	正常蓄水
30	屋场里水库	茶地竹马	1.2	堆石坝	13.27	425	11	未发现异常	正常蓄水

序号	水库名称	所在乡村	集雨面积 (km^2)	坝型	水位 (m)、库容 (万 m^3)			水库大坝安全运行状况	防洪调度运用计划
					总库容	正常水位	正常水位 相应库容		
31	临江亭电站水库	溪口石铭	352.5	砌石拱坝	184	320.78	65.2	未发现异常	正常蓄水
32	大丰电站水库	溪口大丰	504	砌石拱坝	358.02	259.25	132	未发现异常	正常蓄水
33	汉金官电站水库	溪口陈屋	68.1	砌石拱坝	80	420.08	73.1	未发现异常	正常蓄水
34	新塘电站水库	溪口大丰	465	砌石拱坝	28.5	264.58	15.4	未发现异常	正常蓄水
35	黄岩电站水库	太拔罗坑	154.2	砌石拱坝	156.97	285.6	90.68	未发现异常	正常蓄水
36	朱良寨电站水库	太拔太拔	67.7	砌石重力坝	30.38	244.13	17.99	未发现异常	正常蓄水
37	渡潭头电站水库	太拔太拔	161.2	砌石拱坝	10.13	236.25	5.51	未发现异常	正常蓄水
38	罗佛官电站水库	太拔田增	485.2	砌石拱坝	37.96	243.55	19.1	未发现异常	正常蓄水
39	佛子前电站水库	太拔太拔	493.3	砌石拱坝	84.75	234.5	35.9	未发现异常	正常蓄水
40	张芬电站水库	太拔张芬	25.8	砌石拱坝	34.6	416.6	26.81	未发现异常	正常蓄水
41	锦绣水库	白砂岭背	3.69	土坝	227.27	554	205.58	未竣工验收	按蓄水验收意见执行
42	上寨水库	白砂樟黄	4.35	石拱坝	43.13	549.2	36.4	未发现异常	正常蓄水
43	乌石水库	泮境乌石	2.8	均质土坝	127.7	443	100.81	未发现异常	正常蓄水
44	望梅亭电站水库	泮境定达	49.1	砌石拱坝	22	278	18	坝体局部渗漏	正常蓄水，加强观测
45	再兴水库	蛟洋再兴	2.6	石拱坝	10.01	702.5	6.82	未发现异常	正常蓄水
46	沈坊水库	蛟洋蛟洋	3.14	重力坝	13.42	674.75	10	未发现异常	正常蓄水
47	邹坑水库	蛟洋邹坑	2.76	石拱坝	12.11	555.7	9.3	未发现异常	正常蓄水
48	竹背水库	蛟洋梅坝	63.92	浆砌石 双曲拱坝	550	615	422.08	未发现异常	正常蓄水

序号	水库名称	所在乡村	集雨面积 (km^2)	坝型	水位 (m)、库容 (万 m^3)			水库大坝安全运行状况	防洪调度运用计划
					总库容	正常水位	正常水位 相应库容		
49	田螺坑水库	蛟洋梅坝	1.44	均质土坝	65.9	705	53.72	未发现异常	正常蓄水
50	梅花山一级电站 水库	古田外洋	13.38	重力坝， 两岸土坝	418	1292.5	351.5	未发现异常	正常蓄水
51	八溪岭水库	古田八甲	0.23	土坝	45.71	731.63	37.37	未发现异常	正常蓄水
52	上福一级电站水 库	古田上福	18.05	砌石拱坝	316.79	920	256	未发现异常	正常蓄水
53	猫头水库	古田古炉	0.73	石拱坝	27.26	1277.26	11	未发现异常	正常蓄水
54	上罗水库	古田梨岭	0.88	石拱坝	15.1	1151.7	10.55	未发现异常	正常蓄水
55	蛟潭电站水库	古田蛟潭	12.35	重力坝	4.86	1012.4	2.83	未发现异常	正常蓄水
56	大沉坑水库	旧县梅溪	0.55	石拱坝	10.03	269.5	8.95	未发现异常	正常蓄水
57	双丰水库	旧县梅溪	1.5	土坝	37.98	250.4	29.04	未发现异常	正常蓄水
58	水东水库	旧县水东	2.1	石拱坝	10.65	254.35	8.85	未发现异常	正常蓄水
59	芦下溪一级电站 水库	旧县扁山	5.45	砌石拱坝	43.26	641.9	37.87	未发现异常	正常蓄水
60	条潭电站水库	旧县新坊	43.9	砌石拱坝	14.03	353.45	8.07	未发现异常	正常蓄水
61	铁东水库	旧县铁东	12.4	石拱坝	242	312.2	209.7	未发现异常	正常蓄水
62	南山水库	才溪才溪	2.59	砌石重力坝	127.45	463	111.66	未发现异常	正常蓄水
63	湖洋里水库	才溪溪西	0.3	土坝	11.65	449.3	9.88	未发现异常	正常蓄水
64	丹竹坑水库	才溪下才	1.3	石拱坝	12.08	422.6	11.12	未发现异常	正常蓄水
65	长圳坑水库	才溪岭和	0.5	土坝	12.3	509	9.05	背水坡局部湿润，无需供水	空库运行

序号	水库名称	所在乡村	集雨面积 (km^2)	坝型	水位 (m)、库容 (万 m^3)			水库大坝安全运行状况	防洪调度运用计划
					总库容	正常水位	正常水位 相应库容		
66	陈坑电站水库	才溪陈坑	36.5	砌石拱坝	42.7	339	18.5	未发现异常	正常蓄水
67	蒙斜电站水库	才溪曾坑	53.3	砌石拱坝	57.8	222.5	13.7	未发现异常	正常蓄水
68	上村水库	通贤上村	6.5	石拱坝	10.21	408.6	8.2	未发现异常	正常蓄水
69	礞头水库	通贤礞头	4	石拱坝	11.83	529	10.2	未发现异常	正常蓄水
70	通贤水库	通贤通贤	0.2	土坝	17.87	355.75	15.6	未发现异常	正常蓄水
71	龙腾电站水库	南阳射山	197.6	砌石拱坝	141.9	248.9	93	未发现异常	正常蓄水
72	马洋洞水库	南阳马洋洞	13.2	石拱坝	10.77	349.9	7.01	未发现异常	正常蓄水
73	马头雁电站水库	南阳南岭	38.3	砌石重力坝	47.66	473	35.28	未发现异常	正常蓄水
74	隔里电站水库	南阳朱斜	10.74	砌石拱坝	58.22	465.7	42.41	未发现异常	正常蓄水
75	跃进水库	官庄树人	3.16	土坝	36.8	258.7	27.53	未发现异常	正常蓄水
76	余康水库	官庄官庄	0.76	土坝	13.85	242.15	8.7	未发现异常	正常蓄水
77	石子水库	官庄德康	3.82	拱坝	11.17	274.5	9.02	未发现异常	正常蓄水
78	濯溪口电站水库	官庄红石	89.1	砌石拱坝	44.43	232.17	19.07	未发现异常	正常蓄水
79	杨梅山水库	珊瑚华竹	3.44	粘土心墙堆石坝	79.13	585.03	66.81	未发现异常	正常蓄水